




-  COLUMNA DE CHAPA CON REJILLA EXTRACTORA
-  REJILLA DE IMPULSIÓN
-  RECUPERADOR DE CALOR 3.500 M3/h

**Acondicionamiento Archivo Municipal**

**Planta sótano. Estado propuesto.**

**C/ Atenas, nº 10**

**E:1/100**



**Plano 2**

**Diciembre 2018**